



**ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
РЯЖСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, д. 76-б,
г. Рязань, 391964

20.01.10 № 20-2017

На № _____

Директору ОГБОУ СПО «Рязанский
технологический техникум»

Тяжло О.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Прокуратурой Рязанского района с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Рязанском районе и Рязанского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области проведена проверка соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований пожарной безопасности, об охране здоровья несовершеннолетних, в том числе при получении ими образования.

В ходе проверки, проведенной 17.02.2017 года в 12-00 часов в ОГБОУ СПО «Рязанский технологический техникум», расположенном по адресу: Рязанская область, г.Рязань, ул. Красной Армии д. 43, установлено, что в нарушение ст. 4 ч. 2, 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в учебном здании двери запасных эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажей заблокированы (закрыты на замок).

В нарушение ст. 4 ч. 2, 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационного выхода на первом этаже учебного здания.

Согласно приказа ОГБОУ СПО «Рязанский технологический техникум», должностной инструкции, ответственность за пожарную безопасность учреждения возложена на Оводова В.В.

Также, проверкой установлено, что в кабинете ОБЖ участок стены имеет трещины и деформации, не позволяющие проводить влажную уборку с применением дезинфекционных средств, в кабинете химии не проводится очистка осветительной арматуры по месту.

РЧ № 025882